



RAPPORT DE VISITE DU CONTROLE D'EVACUATION DES REJETS

EAU

Dordogne

Avenue Pasteur

24120 Terrasson

Propriétaire

Abonné

Adresse

79 AV VICTOR HUGO
24120 TERRASSON LAVILLEDIEU

Adresse

79 AV VICTOR HUGO
24120 TERRASSON LAVILLEDIEU

N° Ref

GN_14045001101769

Tel

06-84-35-19-63

Cadastre n°

BX

0210

Email

GPS

Date du contrôle

06/03/2026

RACCORDEMENT AU DOMAINE PUBLIC

Type de réseau public présent : Unitaire ☐ Eaux usées ☒ Eaux pluviales ☒ Trottoir ☐ Fossé ☐ Aucun ☐ Inconnu ☐
Nature de l'effluent : Artisanale ☐ Domestique ☒ Industrielle ☐ Prétraitement Privatif : ☐
Réseau EU Tabouret : Privé ☐ Public ☒ Absence ☐ Raccordement RGD : Correct ☒ Incorrect ☐
Réseau EPL Tabouret : Privé ☐ Public ☒ Absence ☐ Raccordement RGD : Correct ☒ Incorrect ☐

PRESENCE DE PUIITS

Présence de puits Oui ☐ Non ☒ Alimente le maison Oui ☐ Non ☐ Non Déterminé ☐
Présence d'un compteur Oui ☐ Non ☐
Disconnection Oui ☐ Non ☐

RACCORDEMENT DES EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttières façade avant :

Avant droite E.PL. ☐ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐
Avant gauche E.PL. ☒ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐
Centrale E.PL. ☐ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐

Gouttières façade arrière :

Arrière droite E.PL. ☐ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐
Arrière gauche E.PL. ☐ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐
Centrale E.PL. ☐ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐ Sol/parcelle
Descente garage E.PL. ☐ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐
Siphon de sol grille E.PL. ☐ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐
Système de relevage E.PL. ☐ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐
Piscine E.PL. ☐ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐
E.PL. ☐ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐
E.PL. ☐ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐

RACCORDEMENT DES EVACUATION DES EAUX USEES

W.C. 1 E.PL. ☐ E.U. ☒ Unitaire ☐ Autre ☐
W.C. 2 E.PL. ☐ E.U. ☒ Unitaire ☐ Autre ☐
Salle de bains 1 E.PL. ☐ E.U. ☒ Unitaire ☐ Autre ☐
Salle de bains 2 E.PL. ☐ E.U. ☒ Unitaire ☐ Autre ☐
Evier cuisine E.PL. ☐ E.U. ☒ Unitaire ☐ Autre ☐
Lave-linge E.PL. ☐ E.U. ☒ Unitaire ☐ Autre ☐
Lave-vaisselle E.PL. ☐ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐
Evacuation SS E.PL. ☐ E.U. ☒ Unitaire ☐ Autre ☐
E.PL. ☐ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐
Système de relevage E.PL. ☐ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐
Existence fosse ☐ E.PL. ☐ E.U. ☐ Unitaire ☐ Autre ☐

CONCLUSIONS

Conformité de raccordement:

OUI ☒ NON ☐

Territoire Dordogne
Limousin
VEOLIA
Service Travaux

Observation
Les évacuations des eaux usées et des eaux pluviales sont raccordées en conformité avec la législation actuelle - Article L1331 du Code de la Santé Publique.

NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés.
Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.




Schéma synoptique ne représentant pas le plan exact des évacuations.

	Boîte branchement raccordé eaux usées		Eau usée		Boîte branchement raccordées eaux pluvial		RC
	Tampon réseau EU		Eau pluviale gouttière		Descente gouttière trottoir / terrain		1er étage
	Fosse septique		Anomalie		Descente gouttière enterrée		2eme étage
	Puits		Indéterminé		Grille avaloir		cave / sous-sol
	Regard privé		Enterré extérieur				



Anomalies

1
2
3
4
5

Date Visite 6/3/2026
Ref GN_14045001101769
Nom
Adresse AV VICTOR HUGO 79
TERRASSON LAVILLED
Parcelle BX 210